

INDICAÇÃO N 184/16

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, nos termos regimentais, providências do Setor competente da Municipalidade no sentido de ser refeita a cabeceira da ponte que está danificada, localizada na Rua Benedita Maria, Bairro Luís Carlos. Fotos Anexas.

Justificativa

A cabeceira da referida ponte foi destruída, possivelmente pela ação das águas pluviais, o que vem dificultando a passagem de pedestres e veículos pelo local.

Assim, reivindica-se que seja restaurada, urgentemente, a referida cabeceira, com o aterramento e colocação de paralelepípedos, a fim de se reconstruir o leito carroçável da via, eliminando, assim, a perigosa situação que lá foi criada com o surgimento de uma grande erosão.

Por vir beneficiar os moradores da Rua Benedita Maria, Bairro Luís Carlos, e todos os seus usuários, é que se espera o atendimento da presente Indicação.

Sala das Sessões, 11 de Maio de 2016.

Irineu Cláudio Leite
Vereador

INDICAÇÃO N 184/16

